REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DE LA SANTE

UNITE DE GESTION DES PROJETS

RAPPORT DE MISSION

M08AI_11_2019

Audit des équipements fournis par le PASSP aux structures sanitaires

Période : 12 novembre au 06 décembre 2019

Date de diffusion : _____

Responsable d'audit interne : Aliou DIANE

Liste de diffusion : CTP/BM//UGP/DRS/DPS

Niveau de Confidentialité : Restreint

Coordonnateur : Dr Moustapha GROVOGUI

Date : 06/12/2019

Monsieur le Coordonnateur National,
Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaire (PASSP).

Conformément au plan annuel d'audit transmis à la coordination Nationale de l'UGP et aux termes de référence de la mission, Nous avons procédé à l'audit des équipements et matériels médicaux et biomédicaux fournis par le Projet *d'Amélioration des Services de Santé Primaire (PASSP) aux structures sanitaires* des Régions de Labé et de Faranah.

Cette mission d'Audit qui s'est déroulée du 12 novembre au 6 décembre 2019 dans les lieux de région, de préfecture, de sous-préfectures et de secteurs de Faranah et de Labé, a été réalisée par l'équipe composée de l'Auditeur interne de l'UGP M Aliou DIANE, de l'ingénieur chargé de maintenance à la DNEHHS Monsieur Siba KOULEMOU et de son assistant M Mohamed CAMARA. .

L'objectif de la mission était de faire l'état des lieux des équipements médicaux, biomédicaux et mobiliers mis à la disposition des structures sanitaires par le PASSP.

A cet effet, Nous avons l'honneur de vous transmettre ce rapport présentant la situation des équipements médicaux, biomédicaux et mobiliers des structures bénéficiaires, les constats et les recommandations.

Ce rapport est destiné uniquement à la Coordination et aux personnes responsables de la gestion des équipements.

Veuillez recevoir Monsieur le Coordonnateur National, l'expression de mes sincères salutations.

Auditeur Interne

Aliou DIANE

I. Etendue de la mission

L'étendue de notre mission couvre les structures sanitaires bénéficiaires d'équipements médicaux, biomédicaux et mobiliers fournis par le PASSP.

II. Responsabilité de la Coordination Nationale du projet

L'établissement de la situation des équipements médicaux, biomédicaux, matériels et mobiliers remis aux structures sanitaires relève de la responsabilité de la coordination, notre rôle est de s'assurer de l'existence ou non, de l'utilisation des équipements et de donner une assurance raisonnable sur les procédures de gestion et de sécurisation des biens.

III. Fondement de l'opinion

Nous avons conduit notre mission, conformément aux instructions et selon les normes d'audit internationales (IIA), les directives applicables à l'audit des projets et à l'inventaire des biens matériels. Ces normes nous imposent de planifier et d'exécuter la mission d'inventaire de manière à pouvoir raisonnablement nous assurer de l'existence exhaustive des biens et de l'efficacité des procédures de leur gestion.

IV. Méthodologie

Dans le cadre de notre vérification, nous avons procédé à la visite des structures sanitaires sélectionnées par échantillonnage. Nous avons essayé de donner à l'échantillon, une composition aussi semblable que possible à l'ensemble des structures bénéficiaires. Ainsi les visites ont concerné les centres de santé urbains 13/19, les centres de santé ruraux 18/39 et les Postes de santé 26/137. Au cours de la mission, nous avons procédé à l'examen physique des équipements médicaux et biomédicaux, à l'analyse des documents de procédures d'entretien, de maintenance et d'utilisation avec les responsables des structures.

V. Synthèse

L'Unité des Projets Santé est une unité de coordination des projets financés par l'AFD et la Banque Mondiale à travers les crédits et Dons IDA.

Dans son portefeuille actuel, l'UGP appui 4 projets à savoir :

- ✓ *Le Projet d'amélioration des services de santé primaires (PASSP) couvrant les régions de Faranah et de Labé » ;*
- ✓ *Le Projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE) qui a une couverture national ;*
- ✓ *Le Projet LABOGUI avec une couverture nationale et ;*
- ✓ *Le Projet de Renforcement des services et des capacités sanitaires en Guinée(PRSCS).*

Le Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaire (PASSP) est financé par la Banque Mondiale à travers l'IDA. L'objectif de développement de ce projet est d'améliorer l'utilisation des services de santé, nutrition maternelle et infantile au niveau primaire des soins dans les régions cibles. Les régions cibles du projet sont les régions de Faranah et Labé.

Les bénéficiaires directs du projet sont les femmes et les enfants tributaires des services de santé primaires pour leurs besoins, en particulier les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Faranah et Labé abritent près de 1,9 million d'habitants, ce qui représente environ un cinquième de la population totale. Cette population comprend 997.769 femmes (52 pour cent) dont 498.885 en âge de procréer (26 pour cent), 95.939 femmes enceintes (5 pour cent), et 383.757 enfants de moins de 5 ans (20 pour cent).

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, le Projet PASSP a fourni aux différentes structures sanitaires de la zone de son intervention (Régions de Faranah et de Labé) des matériels médicaux et biomédicaux.

L'objectif de la mise en place de l'UGP est de mutualiser les efforts et les compétences dans le cadre de la gestion des projets de santé notamment en matière de coordination, de la gestion comptable et financière, de l'application des procédures de passation de marchés et d'audit.

L'objectif assigné à l'audit interne au sein de l'UGP est de :

- S'assurer que toutes ressources mises à disposition de l'UGP, et des structure de mise en œuvre sont utilisées conformément aux dispositions des accords de financement, dans un souci d'économies d'efficience et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été reçues ;

- D'évaluer et contribuer à l'amélioration de la gestion financière et la passation de marché au sein de l'UGP et dans les structures de mise en œuvre en s'assurant de l'efficacité du système de contrôle interne dans la sauvegarde, la prévention, la détection et la correction à temps de tout risque liés à la gestion des ressources et l'atteinte des objectifs.

5.1 Présentation des principaux points forts

- Dotation des structures sanitaires (CSU ;CSR ;PS) en matériels médicaux et mobiliers ;
- Dotation des postes de santé en ressources humaines ;
- Une perception positive des populations sur les agents de santé au niveau des Postes de santé ;
- 82% des matériels médicaux et biomédicaux sont en bon état d'utilisation.

5.2 Présentation des principaux points à améliorer

- **Le suivi des mobiliers, matériels médicaux et biomédicaux :** le suivi a pour objectifs la connaissance des entrés, des sorties, les règles d'entretien, d'utilisation et de sécurisation des biens. *La mise en place d'un outil décrivant les procédures de maintenance et de règles d'utilisation est nécessaire*.
- **La tenue des registres des immobilisations :** Un registre d'immobilisation est tenu par certaines structures**.** Nous avons constaté que ce registre est uniquement utilisé pour les équipements fournis par le PASSP alors qu'il devrait enregistrer l'ensemble des équipements de la structure. Il est nécessaire d'améliorer ce registre afin qu'il prenne en compte les rubriques suivantes : ***le code, la nature, la date d'entrée, le bailleur, la date de mis en service, la valeur, la date de sortie et le motif de la sortie du bien.***
- **Organisation et la gestion des documents :** il a été constaté une insuffisance d'organisation dans la gestion des documents et courriers dans les structures sanitaires et un manque de partage d'information notamment dans les centres de santé de Dinguiraye et Kissidougou. Le rôle du chef de centre de santé ne se résume pas à l'aspect technique de prise en charge des patients, mais il doit pouvoir assurer la gestion des ressources humaines matérielles et financières

de sa structure. *Il est nécessaire que les chefs de centre de santé reçoivent des formations en management organisationnel*.

- **Sécurité des incinérateurs solaires** : les panneaux solaires doivent être placés dans les endroits sécurisés et celés afin d'éviter le vol comme l'a été constaté à Yendé Milimou.

5.3 Appréciation globale du niveau de maîtrise des activités de gestion des immobilisations et matériels médicaux et biomédicaux.

Nous avons effectué le contrôle des matériels médicaux et biomédicaux fournis par le PASSP conformément aux normes internationales pour la pratique professionnelle d'audit interne. ***A notre avis, le risque est insuffisamment maîtrisé ; nous avons constaté des lacunes, induisant une fragilité globale du dispositif de contrôle interne, des actions convenues pour corriger la situation est nécessaire de la part du Ministère de la Santé, des directions régionales et préfectorales de la Santé de Faranah et de Labé.***

VI. Résultats

6.1 Situation des matériels médicaux et biomédicaux:

Au cours de cette mission d'audit, 57 structures sanitaires ont fait l'objet de visite dont 13 centres de santé urbains, un centre de santé amélioré, 17 centres de santé ruraux et 26 postes de santé.

La situation de 1101 éléments (matériels) a été examinée sous les aspects d'existence, de l'état de fonctionnement, d'utilisation et de dispositif de maintenance des matériels.

Nous avons relevé la situation suivante :

Etat des matériels médicaux et biomédicaux	Nbre	%tage
Non retrouvé E1	55	5%
Bon état et utilisé E2	898	82%
Etat passable d'utilisation E3	29	3%
Le bien existe mais non utilisable E4	6	1%
Bon état mais non utilisé E5	113	10%
	1101	**100%**

La situation des matériels médicaux et biomédicaux est globalement appréciable : 82% des matériels sont effectivement en bon état et sont utilisés et 10% ne sont pas utilisés pour des raisons suivantes :

- ✓ La structure en a plusieurs et conserve le bien fourni par le PASSP ;
- ✓ Les agents ne savent pas utiliser le matériel c'est le cas souvent du Doppler, du tensiomètre adulte à mercure et de l'Aspirateur chirurgical 2 bocaux.

Nous avons relevé les constats suivants :

- ✓ L'absence de registre d'immobilisation harmonisé comprenant au moins les rubriques suivantes : Code, la nature, la date de réception, le bailleur de fonds, la date de mise en service, la valeur, la date de sortie des immobilisations et le motif de la sortie.
- ✓ L'existence des tables d'examen gynécologique partiellement montés à cause de manque de certaines pièces et boulons ;
- ✓ L'insuffisance de démultiplication des formations à l'utilisation des matériels médicaux au niveau des centres et postes de santé bénéficiaires ;

- ✓ Absence d'un manuel d'utilisation et d'entretien des équipements au niveau des structures. Ce manuel devrait être un outil de référence pour les utilisateurs de matériels ;
- ✓ Absence d'étiquette d'identification des matériels fournis par le PASSP ;

En ce qui concerne les incinérateurs, il a été constaté qu'il y a le risque que les fosses réalisées se remplissent d'eaux pendant les saisons pluvieuses dû au fait que le dessus de la dalle devant être surmonté à hauteur de 20 cm du sol n'a pas été respecté.

6.1.1 Région de Labé

La mission a permis de visiter 34 structures sanitaires comprenant 8 Centres de santé Urbains, 11 centres de santé ruraux, 1 centre de santé amélioré et 14 postes de santé. La vérification de 652 éléments (matériels) fournis par le PASSP aux structures sanitaires de la région de Labé, nous a permis de constater que 89% sont en bon état, utilisés par la bonne personne et se trouve au bon endroit ; 3% sont en état passable d'utilisation, 6% sont en bon état mais ne sont pas utilisés.

Etat des matériels médicaux et biomédicaux	Nbre	%tage
Non retrouvé E1	9	1%
Bon état et utilisé E2	583	89%
Etat passable d'utilisation E3	17	3%
Le bien existe mais non utilisable E4	6	1%
Bon état mais non utilisé E5	37	6%
	652	**100%**

6.1.2 Région de Faranah

Nous avons audité les équipements dans 23 structures sanitaires de la région de Faranah dont 5 Centres de santé Urbains, 6 centres de santé ruraux et 12 postes de santé.

Nous avons procédé à la vérification de 449 éléments (Matériels) et avons constaté que 70% sont en bon état, utilisés par la bonne personne et se trouvent au bon endroit; 17% sont en bon état mais ne sont pas utilisés et nous ne pouvons pas se prononcer sur l'existence de 10% soit 46.(Voir l'annexe pour les détail).

Etat des matériels médicaux et biomédicaux	Nbre	%tage
Non retrouvé E1	46	10%
Bon état et utilisé E2	315	70%
Etat passable d'utilisation E3	12	3%
Le bien existe mais non utilisable E4	0	0%
Bon état mais non utilisé E5	76	17%
	449	**100%**

6.2 Les incinérateurs :

Sur les 10 incinérateurs fournis aux structures sanitaires, seuls ceux de Maréla et Dogomet n'ont pas été visités :

Structures visitées	**Constats**
Kalinko	Entourage non entretenu, envahissement de l'abri par les herbes.
CSU Mali	Risque de remplissage de la fausse à cendre en cas de pluies
CSR Koîn	Risque de remplissage de la fausse à cendre en cas de pluies
CSR Thianguel bori	Risque de remplissage de la fausse à cendre en cas de pluies, absence de magasin de stockage des déchets
CSR Pilimini	Risque de remplissage de la fausse à cendre en cas de pluies
CSA Yèmberin	Risque de remplissage de la fausse à cendre en cas de pluies
CSR Hérico	
CSR Yendé Milimou	non fonctionnel, Vol de panneau, et lieu d'implantation non sécurisée

I. Constats et Recommandations

N°	Observation/Constat	Action corrective	Délai	Responsable
1	L'absence de registre d'immobilisation harmonisé	Améliorer le registre d'immobilisation fourni par le PASSP afin qu'il soit un outil harmonisé prenant en compte : ***le code, la nature, la source de financement, la date d'entrée, la date de mis en service, la valeur, la date de sortie, et le motif de la sortie du bien.*** ***Enregistrer les équipements dans un seul document.*** .		
2	L'existence de certaines tables d'examen gynécologique partiellement montées. L'insuffisance de démultiplication des formations à l'utilisation des matériels médicaux (Voir détailles dans les tableaux de l'annexe : 8.2.1 et 8.2.2)	Programmer et réaliser une mission pour le montage des matériels et initiations des agents utilisateurs à l'utilisation et à la maintenance préventive.		

3	Absence d'un manuel d'utilisation et d'entretien des équipements au niveau des structures.	Mettre en place un manuel d'utilisation et d'entretien des matériels médicaux et biomédicaux		
4	Absence d'étiquette d'identification des matériels fournis par le PASSP	Etiqueter les matériels par des autocollants pour faciliter l'identification du matériel et des bailleurs.		
5	Absence de local pour le stockage des déchets biomédicaux avant l'incinération	Prévoir un local pour les déchets bio médicaux NB : ne pas considérer l'alentour de l'incinérateur comme un magasin de stockage des déchets bio médicaux.		
6	Le dessus de la dalle des fosses à cendre n'est pas soulevé à hauteur de 20 cm du sol pour éviter le remplissage prématuré de l'eau de pluie en saison pluvieuse.	• Aménager le dessus de la dalle (surmonter) à hauteur de 20 cm du sol pour éviter le remplissage prématuré de la fosse par l'eau de pluie en saison pluvieuse ; • Construire un hangar sur la fosse pour également éviter l'interruption de l'activité de		

		l'agent incinérateur en saison pluvieuse. • Fournir le matériel de décendrage (brouette, pelle, raclette à lame galvanisée, gants de ménage, bavette, botte, blouse de travail).		

ANNEXE

6.3 Situation des matériels par préfecture

6.3.1 Préfecture de Labé

Nombre de structure visité	9	
CSU	4	
CSR	3	
PS	2	
CSA		
Etat des matériels médicaux et biomédicaux	**Nbre**	**%tage**
Non retrouvé E1	0	0%
Bon état et utilisé E2	170	86%
Etat passable d'utilisation E3	8	4%
Le bien existe mais non utilisable E4	6	3%
Bon état mais non utilisé E5	14	7%
	198	**100%**

6.3.2 Préfecture de Koubia

Nombre de structure visité	6	
CSU	1	
CSR	2	
PS	3	
Etat des matériels médicaux et biomédicaux	**Nbre**	**%tage**
Non retrouvé E1	1	1%
Bon état et utilisé E2	79	90%
Etat passable d'utilisation E3	2	2%
Le bien existe mais non utilisable E4	0	0%
Bon état mais non utilisé E5	6	7%
	88	**100%**

6.3.3 Structures sanitaires de la Préfecture de Tougué

Nombre de structure visité	**7**	
CSU	1	
CSR	3	
PS	3	
Etat des matériels médicaux et biomédicaux	**Nbre**	**%tage**
Non retrouvé E1	5	4%
Bon état et utilisé E2	131	94%
Etat passable d'utilisation E3	2	1%
Le bien existe mais non utilisable E4	0	0%
Bon état mais non utilisé E5	2	1%
	140	**100%**

6.3.4 Structures sanitaires de la Préfecture de Lélouma

Nombre de structure visité	**7**	
CSU	1	
CSR	3	
PS	3	
Etat des matériels médicaux et biomédicaux	**Nbre**	**%tage**
Non retrouvé E1	3	2%
Bon état et utilisé E2	124	90%
Etat passable d'utilisation E3	2	1%
Le bien existe mais non utilisable E4	0	0%
Bon état mais non utilisé E5	9	7%
	138	**100%**

6.3.5 Structures sanitaires de la Préfecture de Mali

Nombre de structure visité	5	
CSU	1	
CSA	1	
PS	3	
Etat des matériels médicaux et biomédicaux	**Nbre**	**%tage**
Non retrouvé E1	0	0%
Bon état et utilisé E2	79	91%
Etat passable d'utilisation E3	2	2%
Le bien existe mais non utilisable E4	0	0%
Bon état mais non utilisé E5	6	7%
	87	**100%**

6.3.6 Structures sanitaires de la Préfecture de Faranah

Nombre de structure visité	6	
CSU	1	
CSR	2	
PS	3	
Etat des matériels médicaux et bimédicaux	**Nbre**	**%tage**
Non retrouvé E1	10	8%
Bon état et utilisé E2	94	72%
Etat passable d'utilisation E3	2	2%
Le bien existe mais non utilisable E4	0	0%
Bon état mais non utilisé E5	24	18%
	130	**100%**

6.3.7 Structures sanitaires de la Préfecture de Dabola

Nombre de structure visité	5	
CSU	1	
CSR	1	
PS	3	
Etat des matériels médicaux et biomédicaux	**Nbre**	**%tage**
Non retrouvé E1	11	10%
Bon état et utilisé E2	85	81%
Etat passable d'utilisation E3	2	2%
Etat passable d'utilisation E3	0	0%
Bon état mais non utilisé E5	7	7%
	105	**100%**

6.3.8 Structures sanitaires de la Préfecture de Dinguiraye

Nombre de structure visité	**5**	
CSU	1	
CSR	1	
PS	3	
Etat des matériels médicaux et biomédicaux	**Nbre**	**%tage**
Non retrouvé E1	20	18%
Bon état et utilisé E2	72	65%
Etat passable d'utilisation E3	1	1%
Le bien existe mais non utilisable E4	0	0%
Bon état mais non utilisé E5	17	15%
	110	**100%**

6.3.9 Structures sanitaires de la Préfecture de Kissidougou

Nombre de structure visité	**7**	
CSU	2	
CSR	2	
PS	3	
Etat des matériels médicaux et biomédicaux	**Nbre**	%tage
Non retrouvé E1	5	5%
Bon état et utilisé E2	64	62%
Etat passable d'utilisation E3	7	7%
Le bien existe mais non utilisable E4	0	0%
Bon état mais non utilisé E5	28	27%
	104	**100%**

6.4 Situation par éléments et par structure

6.4.1 Région de Labé

	Le bien n'a pas été retrouvé E1	Le bien existe mais en mauvais etat d'utilisation E3	Le bien existe mais non utilisable E4	Le bien existe en bon etat mais non utilisé E5
Balance pèse personne		CS Daka et CSU Mali		
Balance type Salter				CSU Koubia
Balance pèse BB				PS madina Sougué
Table de consultation				CSR Dalein ET PS Horèhollande Lelouma
Table d'accoucheme nt		Thiewire		Dalein
Sthéthoscope biauriculaire		Dalein		
Sthéthoscope obstétrical de pinard				CSU Lelouma
Tensiomètre adulte	Diountou et Ps Fogo	Fafabhè;Leysarè;Dalein; CSUTougué.CSR Kollagui;Ps Missira diakabè;Ps Goumba; CSR Thianguel bori; PS Henérè	CSU Daka; CSU Pellel; PS Horèhollande Labé	CSU Koubia et CSU Mali
Tensiomètre enfant	CSU Koubia et PS Fogo	CSU Leysaré	PS Horèhollande Labé	CSR Dalein et CSU Mali
Thermomètre medical electronique			CSU Daka; PS Horèhollande Labé	PS Tounkourouma
Toise enfant	Ps Fogo			
Boîte d'instrument accouchement simple				CSR Thianguel Bori
Urinoir femelle	Ps Fogo			CSU Lelouma; CSR Thianguel bori; PS Goumba et Ps horè Ndala mali
Urinoir homme	Ps Fogo			CSU Daka, Fafabhè,CSR Dalein, CSU Koubia,PS horèholannde labé, Horè n'dala mali,Goumba mali,Horèhollande Lelouma,CSR Thianguel Bori.
Kitsmi/pf				CSU Koubia et CSR Thianguel bori
Table d'examen gynécologique				Dalein
Aspirateur chirugical 2 bocaux, à pédale				CSU Pellel, Tougué centre, Koubia, Lelouma
Kit réanimation de base, 3 tailles				CSU Pellel
Trousse Sage femme	Diountou			CSR Popodara
Doppler (detecteur de bruit fœtal)	Diountou	CSU Leysaré		CSU Daka, CSR Dalein et Popodara

6.4.2 Région de Faranah

Région de Faranah	Le bien n'a pas été retrouvé E1	Le bien existe mais en mauvais etat d'utilisation E3	Le bien existe mais non utilisable E4	Le bien existe en bon etat mais non utilisé E5
Balance pèse personne				
Balance type Salter	PS Fodekariah et Watagala	Kambaya		
Balance pèse BB	PS Fodekariah Kansato missidè et Watagala;Kambaya			
Table de consultation		Beleya		
Table d'accouchement				
Sthéthoscope biauriculaire	PS Fodékaria;Banian			
Sthéthoscope obstétrical de pinard				
Tensiomètre adulte	CSR Kalinko et PS Fodekaria;Banian;Bissikirima et Dandakara	CSU Dinguiraye;CSU Heremakono		
Tensiomètre enfant	CSR Kalinko et PS Fodekaria;Fermessadou;Banian;Dandakara			
Thermomètre medical electronique	Kansato missidè;Dalafilani;N'Dema	CSU Heremakono; Dar es salam et PS Massakondou;Banian		
Toise adulte	N'Dema			
Toise enfant	Massakondou;N'Dema			
Boîte d'instrument pour pansement	CSR Kalinko et PS Fodekaria			
Boîte d'instrument accouchement simple	Gbeninkoro			
Poubelle inox avec couvercle	PS Fodekariah;Dandakara			
Urinoir femelle	PS Fodekariah;Banian;Bissikirima			
Urinoir homme	PS Fodekariah et Watagala;Fermessadou;Banian, kalanko et Dalafilanin;Kambaya et N'Dema			
Kitsmi/pf	Fermessadou			
Kit à insertion DIU	CSR Kalinko			
Table d'examen gynécologique		CSU Foundeng		
Aspirateur chirugical 2 bocaux, à pédale	CSR Kalinko	Yende milimou		
Kit réanimation de base, 3 tailles				
Trousse Sage femme	CSR Kalinko;Banian			
Doppler (detecteur de bruit fœtal)	Banian			
Poubelle inox avec couvercle		Fermessadouba		

VII. Perspectives

En termes de perspectives, les acteurs de mise en œuvre des projets doivent :

- Impliquer fortement le service de la comptabilité matière et la DNEHHS dans les activités de remise des équipements aux structures sanitaires ;
- Intégrer la vérification des équipements dans les activités de supervision des DPS, DRS et du Niveau central ;
- Elaborer et mettre en place un outil harmonisé de suivi et de gestion des équipements fournis par les PTF et les Projets/Programmes aux structures de santé.

VIII. Annexe

8.1.1 Quelques images

L'Incinérateur au CS de Pilimini

CSR DE Thianguel bori fagot de bois dans l'abri des batterie

L’Equipe d’audit en pleine séance de travail au CSR de Matakao

(Administration des questionnaires)

Equipe en vérification de l’existence physique des matériels au CSU de Foundeng à Dabola

La fausse à centre de l’incinérateur au CSR de Thianguel Bori

8.1.2 Des vidéos

..\..\..\..\..\..\Fichier realme2\mission audit equip passp nov 19\VID20191121125633.mp4

..\..\..\..\..\..\Fichier realme2\mission audit equip passp nov 19\VID20191125152309.mp4